

# PROTOKOL

k č.j.: MUCE 19840/2015 OZP/V/Zel-ZKP, spis.zn.: S-MUCE 11600/2015 OZP/V/Zel  
sepsaný dne 28.4.2015 ve věci místního šetření:

„Dešťová kanalizace, retenční nádrž a odlučovač ropných látek – Rezidence Chýně, kat. ú. Chýně“

Stavba byla povolena zdejší vodoprávním úřadem rozhodnutím pod spis.zn.: S-MUCE 26184/2013 OZP/V/Zel, č.j.: MUCE 48106/2013 OZP/V/ZEL-SP ze dne 6.11.2013, které nabylo právní moci dne 11.12.2013. Stavba byla povolena na pozemcích č. parc. 126/3, 126/23, 765, 766, 817, 809, 816/7 a 816/8, v kat. ú. Chýně.

Dne 26.2.2015 obdržel MěÚ Černošice návrh investora, tj. společnosti EMBALADOR s.r.o., IČ: 27940527, Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, CZ-NACE: 6820, zastoupené na základě plné moci společností GLOBAL PROPERTY a.s., Plzeňská 189, 150 00 Praha 5, na vydání kolaudačního souhlasu výše uvedených staveb. Zdejší vodoprávní úřad stanovil termín závěrečné kontrolní prohlídky pozvánkou č.j.: S-MUCE 11600/2015 OZP/V/Zel, č.j.: MUCE 19840/2015 OZP/V/Zel-ZKP ze dne 7.4.2015 na den 16.4.2015. Na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky ze dne 16.4.2015, ohledání na místě a předložených dokladů, zakázal MěÚ Černošice rozhodnutím k č.j.: MUCE 19840/2015 OZP/V/Zel-ZKP ze dne 16.4.2015 užívání stavby, neboť nebyla vyčištěna šachta DŠ 19 dešťové kanalizace, nebyly dokončeny povrchy komunikací, nebyla pročištěna zatrubněná část bezejmenné vodoteče, do které je dešťová kanalizace zaústěna a nebyl označen štítkem výústní objekt dešťové kanalizace. Dne 27.4.2015 bylo zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámeno stavebníkem, že závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby byly odstraněny, na jehož základě bylo telefonicky svoláno ústní jednání s místním šetřením na dnešní den.

## Místo konání místního šetření:

OÚ Chýně, Hlavní 200, Chýně, kat. ú. Chýně

Prítomné osoby: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto protokolu

Stavba, na které je prováděno místní šetření:

- 1) stoka dešťové kanalizace DA – ŽBT DN 500 – 91,6 m, PP DN 500 – 261,6 m  
DC – PP DN 500 – 307,4 m, PP DN 400 – 167,8 m, PP DN 300 – 267,6 m  
DC2 – PP DN 300 – 40,5 m  
DC3 – PP DN 300 – 36,5 m  
DC4 – PP DN 300 – 124 m  
DC 4-1 – PP DN 300 – 27,1 m  
DC 4-2 – PP DN 300 – 45,9 m
- 2) odlučovač ropných látek – typ Lpeter BD-NS 65/325, SF 6500, s průtočnou kapacitou 65 l/s a účinností C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub> do 1 mg/l, výrobce Linberg s.r.o., Jankovcova 1587/8a, 170 00 Praha 7
- 3) retenční nádrž o objemu 620 m<sup>3</sup> s vírovým ventilem na odtoku nastaveným na 30 l/s

## Údaje o stavbě :

Investor stavby:

EMBALADOR s.r.o., IČ: 27940527, Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha

Dodavatel stavby:

CASTA dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek

Následný provozovatel:

obec Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně

Stavba ~~byla~~ realizována v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve vodoprávním řízení.

K dnešnímu jednání byly předloženy následující doklady:

- doklad o předání a převzetí stavby ✓
- kamerová zkuška zstrukturované bezjmenné vodoteče ✓

Předepsané doklady *byly* - *nebyly* předloženy

Chybějící doklady (termín doplnění):

\_\_\_\_\_

Při ohledání na místě bylo zjištěno:

Byla pročištěna zstrukturovaná část bezjmenné vodoteče, byla přidržena kamerová zkuška, byl označen výústní objekt děřové kanalizace štitkem a bylo zkontrolováno odstranění vad a nedodatků.

Vyjádření přítomných:

\_\_\_\_\_

ZA VĚR:

Na základě výsledků dnešního jednání a odstranění vad a nedodatků konstatuje zástupce vodopřívodního úřadu, že neexistují důvody, které by bránily vydání kolaudačního souhlasu výše jmenovaných vodních děl.

Přítomní souhlasí obsahem protokolu, který byl hlasitě přečten, a tuto skutečnost stvrzují svým podpisem.

Zelinková

Lepešlová

Klusová

Talch

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

